


Supporto da scrivania Full Motion per 2 schermi PC 17"-32" con porte USB 3.0



015-2412

VESA Compatibile
75x75 100x100

32" MAX
FLAT/CURVED

12-19kg x2
(4.4-19.8lbs) x2
RATED

5

Per bilanciare correttamente il braccio con i monitor montati, regolare la tensione della molla utilizzando la chiave a brugola in dotazione come segue:

Per prima cosa, posiziona e tieni saldamente il braccio orizzontalmente come mostrato. Chiedi aiuto se ne hai bisogno.

Se il braccio cade, ruotare la vite di regolazione in senso orario finché non rimane in posizione orizzontale..

Se il braccio si alza, ruotare la vite di regolazione in senso antiorario finché non rimane in posizione orizzontale.

Attenzione : Per evitare di danneggiare i monitor o il supporto, tenere sempre il braccio in posizione orizzontale durante le regolazioni. Ancora una volta, chiedi aiuto se necessario.

Attenzione
Non serrare eccessivamente le viti.
Per evitare danni all'indicatore di tensione: non lasciare mai che l'indicatore rosso superi i punti "~" e "+" sui lati sinistro e destro dell'indicatore di tensione.

6

7

Serrare la vite di arresto (non forzare).

Il braccio può girare di 180°.

8

Nota : Se il display non si ferma nella posizione desiderata, serrare le viti come mostrato.

Nota : Se il display non si ferma nella posizione desiderata, serrare la vite come mostrato.

